

[Mots fléchés](#)
[Mots croisés](#)
[Mots mystères](#)
[Solitaire](#)
[Alphamo](#)
[7 erreurs](#)
[LE LIVE](#)
[Confidentialité](#)
[Newsletters](#)

 vidéo

L'incinérateur de Strasbourg sous haute surveillance

Publié le 24/01/2023 20:51 Mis à jour le 25/01/2023 10:44

Durée de la vidéo : 4 min.



L'Oeil du 20 heures
France Télévisions

C'est l'une des plus importantes usines de Strasbourg. 300 000 tonnes d'ordures ménagères sont brûlées chaque année dans ses fours, gérés par une société privée. Mais depuis un an, le traitement des cendres issues de la combustion est dans le viseur de la justice, comme vous l'explique l'œil du 20 heures.

Voici l'intérieur de l'incinérateur de Strasbourg filmé ces derniers mois par des employés. Sur ces images, des cendres et des résidus d'épuration de fumées s'amoncellent à l'intérieur de l'usine quand les filtres sont encrassés.

Des substances cancérigènes selon l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité). Selon ces recommandations, les cendres doivent être manipulées avec une combinaison spéciale et un masque ventilé.

Pourtant sur ces images que l'on nous a fournies, un sous-traitant effectue une intervention sans les protections nécessaires. L'entreprise dit avoir rappelé à l'ordre cette personne. Elle n'aurait pas respecté les consignes de sécurité.

Mais les syndicats, eux, dénoncent ces conditions de travail : *"les cendres sont à l'air libre, normalement ça doit être fermé ou à l'abri. Ce n'est pas très bon pour la santé, tout sort des fours et les salariés respirent tout dans l'installation."*

C'est un danger dans le sens où on est beaucoup exposés, alors qu'on ne devrait pas être autant exposé à ces cendres

Mathieu Schneider, CGT Sénerval, à l'œil du 20 heures

Un constat partagé par la DREAL, les services de la Préfecture en charge de l'environnement, qui en octobre dernier, après plusieurs visites de contrôle et une mise demeure, dressait un constat inquiétant.

Après plusieurs refus d'interview, l'entreprise Sénerval nous a finalement autorisés à filmer le site il y a quelques jours. L'exploitant tient à nous montrer qu'il a depuis achevé les travaux de réparation.

Dans la zone où l'on voyait des tas de cendres, le ménage a été fait. La visite se poursuit dans la salle de contrôle. Où un salarié reconnaît qu'il y aurait néanmoins toujours des dysfonctionnements : *"Le four 2, concrètement, l'électrofiltre bouché, une société extérieure vient les déboucher, c'est assez récurrent d'ailleurs."*

Le responsable de la communication met fin à l'échange :

Dans le cadre du fonctionnement d'une usine comme celle-ci, il peut arriver qu'il y ait des aléas de production

Daniel Atta, responsable de la communication de Sénerval, à l'œil du 20 heures

Par écrit, Sénerval justifie sa mise en conformité tardive et précise :

"Sénerval a entrepris, dès le début d'année 2022, un important programme de travaux de plus de 4 millions d'euros (...) Il a cependant été impacté par les effets du conflit en Ukraine."

Une information judiciaire ouverte par le Parquet de Strasbourg

À ce jour, les services de la Préfecture ne se sont pas encore rendus sur place pour constater les améliorations que l'entreprise affirme avoir apportées. Une information judiciaire est par ailleurs ouverte pour des faits de mise en danger liés au fonctionnement de l'usine. Affaire que ne souhaite pas commenter Sénerval.

Mais cette usine pose-t-elle une autre question, celle de la vétusté ?

Je n'ai jamais rencontré un site industriel présentant autant de risques

Un ancien cadre du groupe Séch , anonyme,   l' il du 20 heures

C'est en tout cas l'accusation que porte un ancien cadre du groupe qui souhaite garder l'anonymat et qui pointe aussi la responsabilit  de la m tropole, propri taire des murs : *"C'est une usine qui est en train de pourrir. La structure m me du b timent est corrod e et s'effrite   intervalle r gulier. Le b ton se d croche   certains endroits"*.

Contact e, l'Eurom tropole d ment ces accusations. S nerval explique de son c t  investir massivement pour moderniser l'usine.

Parmi nos sources (liste non-exhaustive) :

[Le dernier rapport de la DREAL](#)

[Le rapport de l'INRS sp cifiant les mesures de s curit ](#)

[Tableau de l'INRS classant les cendres et REFIOM comme cang rig nes](#)

[Documents de Georisques sur l'entreprise S nerval](#)

[  lire sur le m me sujet : la couverture de cette actualit  par Rue89 Strasbourg](#)

Partager :



Voir les commentaires

Sur le m me th me
